

flat open 83 Twinson (P 9596)

vlak open 83 Twinson (P 9596)

ajouré 83 Twinson (P 9596)







Schräg-/Glattkant 83 Twinson (P 9596)



Cladding Premium

Roofline & Cladding


Profile overview




● = Black / Zwart / Noir / Schwarz

Tools


Cross-cut saw / Afkortzaag/
Ebouteuse / Zugsäge



Carbide / Carbid/
Carbure / Hartmetall



HSS



Installation



General




Stock in warehouse


Acclimatize 24 hours before installation
24 uur voor installatie acclimatiseren
Acclimaté pendant 24h avant la pose
24 Stunden vor der Montage akklimatisieren



Recommended safety equipment/
Aanbevolen veiligheidsmateriaal/
Équipement de sécurité conseillé/
Empfohlene Sicherheitsausrüstung








Choose orientation

Richting kiezen


I' Orientation

Ausrichtung


1. P9598





2. Pre-drill/Voorboren/Prépercer/Vorbohren



3. Screwing/Schroeven/Visser/Verschrauben



Dilatation/Uitzetting/ 3. Dilatation/Ausdehnung




Powered screwdriver with torque limitation

Schroevendraaier met koppelbegrenzing

Visseuse avec réglage de couple

Akkuschraubendreher mit Drehmomentbegrenzung

- 
- The illustration is an example of the many types of insulation solutions. There are many different insulation materials on the market with their specificities and fixing methods.
 - The same applies for the fixing of your battens into the wall/structure.
 - We advise contacting the respective companies to help you with specifying your insulation and fixing system.
 - General guidelines however have to be followed.

- De illustratie is een voorbeeld van een van de vele soorten isolatie-oplossingen. Er zijn veel verschillende isolatiematerialen op de markt, elk met hun specifieke eigenschappen en bevestigingsmethoden.
- Hetzelfde geldt voor de bevestiging van de latten in de gevel/structuur.
- Wij adviseren u contact op te nemen met de respectieve gespecialiseerde bedrijven om u te helpen bij uw keuze van de isolatie en het bevestigingssysteem.
- Niettemin moeten de algemene voorschriften worden gevuld.

Insulation
Isolatie
Isolation
Isolierung


UV resistant moisture barrier
UV bestendig vochtwerend
dampscherm
Ecran perméable à la vapeur,
résistant aux UV
UV-beständige Dampfsperre

- La figure illustre un des nombreux types d'isolation disponibles sur le marché, qui ont chacun leurs spécificités et méthodes de fixation.
- Il en va de même pour la fixation des tasseaux dans le mur et la structure.
- Nous vous recommandons de contacter des sociétés spécialisées pour plus d'informations sur le choix de vos systèmes d'isolation et de fixation.
- Il convient néanmoins d'observer les règles générales suivantes.





- Die Darstellung zeigt ein Beispiel für eine Dämmlösung. Auf dem Markt gibt es verschiedene Dämmstoffe, die sich durch ihre spezifischen Eigenschaften und Befestigungsmöglichkeiten unterscheiden.
- Das Gleiche gilt für die Befestigung der Lamellen an der Wand bzw. am Baukörper.
- Wir empfehlen Ihnen Kontakt mit dem zuständigen Kooperationspartner aufzunehmen, der Sie bei der Wahl des richtigen Isolierungs- und Befestigungssystems gerne unterstützt.
- Allgemeine Richtlinien müssen stets eingehalten werden.

Insulation
Isolatie
Isolation
Isolierung

UV resistant moisture barrier
UV bestendig vochtwerend
dampscherm
Ecran perméable à la vapeur,
résistant aux UV
UV-beständige Dampfsperre



- UV resistant moisture barrier
UV bestendig vochtwerend dampscherm
Ecran perméable à la vapeur,
résistant aux UV
UV-beständige Dampfsperre



General information

VISUEL ASPECT/ VISUEEL ASPECT/ ASPECT VISUEL/ VISUELLE ASPEKT

- EN** Twinson contains wood fibres, susceptible to differences in colour and appearance. As soon as the product is exposed to sun and rain, these fibres will undergo a natural aging process and will be subject to colour changes. After a couple of months, the final patina will be obtained. Planks should be mixed prior to installation to gain a natural effect.
- NL** Twinson bevat houtvezels en is daardoor onderhevig aan kleur- en karakterverschillen. Wanneer de planken blootgesteld worden aan zon en regen, ondergaan deze vezels een natuurlijk verouderingsproces en zullen ze verkleuren. Na een aantal maanden krijgen ze hun definitieve patine. De planken moeten voor de plaatsing gemengd worden voor een natuurlijk effect.
- FR** Twinson contient des fibres de bois, qui peuvent présenter des variations de couleur et d'aspect. Lorsque le produit est exposé au soleil et à la pluie, ces fibres vieillissent naturellement, pouvant altérer la couleur. La patine finale est obtenue après quelques mois. Pour un effet naturel, les planches doivent être mélangées avant la pose.
- DE** Twinson enthält Holzfasern, die zu Abweichungen in Farbe und Beschaffenheit führen können. Nach der Montage im Freien werden die Profilbretter der natürlichen Bewitterung durch Sonne und Regen ausgesetzt und das Farbergebnis stabilisiert sich nach wenigen Monaten. Zur Erzielung eines natürlichen Effekts empfiehlt es sich, die Bretter vor der Montage zu mischen.

MAINTENANCE/ ONDERHOUD / ENTRETIEN/ WARTUNG

- EN** As with other cladding systems, the weather (rainwater/UV-light) will clean the Twinson cladding and give it a natural appearance. Where dirt and grime build-up and therefore cleaning manually is required, use a soft brush or sponge with large quantities of water (this can be done with or without a mild soap solution). Disclaimer:
- The usage of abrasive, or corrosive chemicals and solvents such as paraffin, acetone, turpentine, petroleum, white spirit, etc ... are strictly prohibited.
- The use of a high pressure cleaner is not allowed.
- The use of PVC Cleanup P956, PVC Protect P960, Decoclean P961 and PVC Cement Wipe-off P965 are NOT ALLOWED.
- NL** Analoog aan ander gevelbekledingen zal het Twinson open gevelsysteem op natuurlijke wijze door voldoende regenwater en UV worden gereinigd. Algemeen raden wij aan om in geval van plaatselijke vervuilingen te werken met een zachte borstel of spons in combinatie met veel water (al dan niet door toevoeging van een milde zeepoplossing). Disclaimer:
- Niet toegestaan is het gebruik van schuurmiddelen, agressieve stoffen en ketonsolventen of aromatische oplosmiddelen zoals wasbenzine, aceton, terpentine, petroleum, white spirit en dergelijke.
- Het gebruik van een hoge druk reiniger is niet toegestaan.
- Het gebruik van de Deceuninck reinigingsprodukten PVC Cleanup P956, PVC Protect P960, Decoclean P961 en PVC Cement Wipe-off P965 is NIET TOEGESTAAN.
- FR** Comme avec des autres systèmes de bardage, il sera nettoyé d'une façon naturelle suite aux pluies et rayons UV. Dans le cas de taches, il est recommandé généralement d'utiliser une brosse non abrasive ou une éponge et abondamment d'eau (éventuellement additionnée d'un détergent doux). Disclaimer:
- L'usage d'abrasifs, de substances agressives et de solvants aux cétones ou de composés aromatiques comme l'essence à détacher, l'acétone, la téribenthine, le pétrole, le white spirit et autres, n'est pas autorisé.
- Le nettoyage avec un nettoyeur pression n'est pas autorisé.
- L'usage des produits de nettoyage Deceuninck PVC Cleanup P956, PVC Protect P960, Decoclean P961, et PVC Cement Wipe-off P965, N'EST PAS AUTORISÉ.
- DE** Wie auch bei anderen Fassadeverkleidungen wird Twinson nach einiger Zeit durch Regen und UV-Strahlen natürlich gereinigt und erhält dadurch sein natürliches Aussehen. Sollten sich Verschmutzungen ansammeln, empfehlen wir die Oberfläche gelegentlich von Hand zu reinigen. Verwenden Sie hierfür eine weiche Bürste oder ein Schwamm mit viel Wasser (eventuell auch ein mildes Seifenwasser, um hartnäckige Flecken zu entfernen). Haftungsausschluss:
- Die Verwendung von Schleifmitteln oder ätzenden Chemikalien sowie Lösungsmitteln wie Paraffine, Aceton, Terpentin, Petroleum, Spiritus etc. ist strengstens verboten.
- Der Einsatz von Hochdruckreinigern ist nicht erlaubt.
- Die Verwendung von folgenden Deceuninck Reinigungsmitteln ist unzulässig: PVC Cleanup P956, PVC Protect P960, Decoclean P961 und PVC Cement Wipe-off P965.